



Weather Station · Wetterstation ·

ClimaTemp Hygro DLX

EN Instruction manual

DE Bedienungsanleitung

DE Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

EN Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

FR Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

ES ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

IT Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.



www.bresser.de/P7000024000000



GARANTIE · WARRANTY · GARANTÍA · GARANZIA



www.bresser.de/warranty_terms

English	4
Deutsch	14

Contents

1 Imprint (German)	5
2 Validity note	5
3 About this Instruction Manual	5
4 Parts overview and scope of delivery	6
5 Screen display	7
6 Before starting operation.....	8
7 Setting up power supply	8
8 Manual time setting	9
9 Time zone setting	9
10 Alarm setting.....	9
11 Snooze function.....	9
12 Receiving measurements automatically	10
13 Manual measurement display	10
14 HI/LO Alert.....	10
15 Clima indicator.....	11
16 Trend arrow indicators.....	11
17 Display brightness regulation	11
18 Technical data.....	11
19 EC Declaration of Conformity	12
20 Disposal.....	12
21 Warranty	12

1 Imprint (German)

Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Germany

<http://www.bresser.de>

For any warranty claims or service enquiries, please refer to the information on "Warranty" and "Service" in this documentation. We apologize for any inconvenience caused by the fact that we cannot process enquiries or submissions sent directly to the manufacturer's address.

Errors and technical changes excepted.

© 2019 Bresser GmbH

All rights reserved.

The reproduction of this documentation - even in extracts - in any form (e.g. photocopy, print, etc.) as well as the use and distribution by means of electronic systems (e.g. image file, website, etc.) without the prior written permission of the manufacturer is prohibited.

The designations and brand names of the respective companies used in this documentation are generally protected by trade, trademark and/or patent law in Germany, the European Union and/or other countries.

2 Validity note

This documentation is valid for the products with the following article numbers:

7000024000000

Manual version: v0420

Manual designation:

Manual_7000024000000_ClimaTemp-Hygro-DLX_en-de_BRESSER_v042020a

Always provide information when requesting service.

3 About this Instruction Manual




NOTICE

These operating instructions are to be considered a component of the device.

Read the safety instructions and the operating manual carefully before using this device.

Keep this manual in a safe place for future reference. When the device is sold or given to someone else, the instruction manual must be provided to the new owner/user of the product.

4 Parts overview and scope of delivery



1 SNOOZE/LIGHT touch sensor (snooze function and temporary backlight)	2 Light sensor for backlight (brightness is dimmed in the dark)
3 Display (base unit)	4 Temperature and humidity
5 Display range for channel 1 (blue) Outdoor temperature and humidity	6 Display range for channel 2 (yellow) Outdoor temperature and humidity
7 Display range for channel 3 (orange) Outdoor temperature and humidity	8 Wall bracket (base unit)
9 MODE button	10 ALARM button (alarm setting)
11 SNOOZE/LIGHT button (snooze function and temporary backlight)	12 UP button (change selected channel (arrow indicator) and change value upwards)
13 DOWN button (select temperature unit °C/°F and change value downwards)	14 MAX / MIN button
15 Battery compartment (base unit)	16 DC connection socket for barrel power connector
17 Stand, fold-out	18 Display (wireless sensor)
19 Wall bracket (wireless sensor)	20 °C/°F slide switch (select temperature unit)
21 Channel selector switch	Battery compartment (wireless sensor)

Delivery content:


base unit (A), 3 pcs. wireless sensors (B)

Required batteries (not included):

Station: 3 pcs. Mignon batteries (1.5V, type AAA/LR03)

Sensor: 6 pcs. Mignon batteries (1.5V, type AAA/LR03)

5 Screen display



1 Standard: current time; Alarm: alarm time	2 Symbol for the radio signal
3 Symbol for enabled alarm	4 Weekday
5 Day and month	6 Trend arrow
7 Temperature and humidity	8 Display range for channel 1 (blue) Outdoor temperature and humidity
9 Display range for channel 2 (yellow) Outdoor temperature and humidity	10 Display range for channel 3 (orange) Outdoor temperature and humidity
11 Display range arrow indicator	12 Low battery indicator
13 Symbol for highest (MAX) or lowest (MIN) value	14 Climate indicator (optimum, dry, humid)
15 Alarm icon for high (HI AL) or low (LO AL) temperature or humidity	16 Alarm symbol for temperature or humidity

6 Before starting operation



NOTICE

Avoid connectivity disruptions!

To avoid connectivity disruptions between the devices, consider the following points before starting operation.

1. Place base station (receiver) and remote sensor (sender) together as close as possible.
2. Set up power supply for the base station and wait until the indoor temperature is displayed.
3. Set up power supply for the remote sensor.
4. Position the base station and the remote sensor within the effective transmission range.
5. Ensure that the base station and remote sensor are assigned to the same channel.

When changing batteries always change batteries in the main unit as well as all remote units and replace them in the correct order, so the remote connection can be re-established. If either of the devices is mains-powered, the power supply must be disconnected for a short moment also for this device when exchanging the batteries. If batteries are exchanged in only one of the devices (i.e. the remote sensor) the signal can't be received or can't be received correctly.

Note, that the effective range is vastly affected by building materials and position of the main and remote units. Due to external influences (various RC devices and other sources of interference), the maximum distance can be greatly reduced. In such cases we suggest to position the main unit and the remote sensor at other places. Sometimes all it takes is a relocation of one of these components of a few inches!

7 Setting up power supply

Base station

1. Remove the battery compartment cover.
2. Insert the batteries into the battery compartment. Ensure that the battery polarity (+/-) is correct.
3. Replace the battery compartment cover.
4. Wait until the indoor temperature is displayed on the base station.

NOTICE! Alternatively, operation with mains power supply (DC 5V) is possible. Proceed as follows:

5. Insert the DC connector into the connection socket of the base station.
6. Insert the mains plug into the power outlet.
7. The device is energized directly.
8. Wait until the indoor temperature is displayed on the base station.

NOTICE! When switching from mains power supply to battery power supply or vice versa, the power supply is being disabled for a short moment for technical reasons. In this process all settings made previously, will be deleted.

Remote sensor

9. Loosen the screws at the battery compartment cover with a small Philips screwdriver and remove the cover.
10. Insert the batteries into the battery compartment. Ensure that the battery polarity (+/-) is correct.
11. Set the channel selector switch to the desired channel.

NOTICE! This weather station can be operated with up to 3 remote sensors. Each remote sensor being connected must be operated on a different channel. If only one remote sensor is connected, it should be operated on channel 1.

12. Replace the cover and retighten it with the screw.

8 Manual time setting


1. Press and hold MODE button for approx. 3 seconds to change to time setting mode.
2. Digits to be set are flashing.
3. Press UP or DOWN button to change the value.
4. Press MODE button to confirm and continue to the next setting.
5. Settings order: Year > Month > Day > Weekday Language > 12/24-hours mode > Time zone offset > > Hours > Minutes
6. Finally press the MODE button to save the settings and exit the setting mode.

9 Time zone setting

To set a different time zone, proceed as follows:

1. Press and hold MODE button for approx. 3 seconds to change to time setting mode.
2. Press the MODE button multiple times until the display shows the time offset 00 Hr.
3. Press UP or DOWN button to select the desired time deviation in hours (-23 up to +23 hours).
4. Finally press the MODE button to save the settings and exit the setting mode.

10 Alarm setting

1. Press the MODE button to switch to the settings mode for the alarm time. "AL" is displayed instead of the seconds.
2. Press the UP button to enable or disable the alarm. When the alarm is enabled, the  symbol appears on the display.
3. Press the MODE button for about 3 seconds to enter the settings mode for the alarm time. The first value to be set flashes.
4. Press UP or DOWN button to change the value.
5. Press the MODE button to confirm and switch to the next setting.
6. Settings sequence: Hours > Minutes > Snooze Interval (01-20 minutes)
7. Finally, press the MODE button to save the settings and exit settings mode.
8. When the alarm sounds, press any button to stop the alarm.

11 Snooze function

1. When the alarm sounds press the SNOOZE/LIGHT touch sensor at the top of the device or the SNOOZE/LIGHT button on the back to activate the snooze function. The alarm will sound again in 5 minutes.
2. Press any other button when the alarm sounds to interrupt the alarm until the alarm time will be reached again.
3. The alarm will be turned off automatically if no button is pressed within 2 minutes.
4. The default interval of 5 minutes for the snooze function can be changed in the alarm setting mode.

12 Receiving measurements automatically

Once the power supply is enabled, the base station will display the measurement readings for indoors. First readings from the outdoor sensor will be displayed within 3 minutes after powering it on.

If no signal is received, proceed as follows:

Press the UP button for about 2 seconds to initiate reception of measurements again.

13 Manual measurement display

1. Press MAX/MIN button several times to display the stored values one after another.
2. Display order: Current values > MAX (highest values) > MIN (lowest values)
3. When displaying highest or lowest values, press and hold MAX/MIN button for approx. 3 seconds to delete all saved values.

14 HI/LO Alert

HI/LO alert are used to alert you of certain weather conditions. Once activated, an alarm sound is triggered and the alert icon flashes as soon as a set value is reached. Supported areas and alarm types:

Area	Type of alert available
Indoor temperature	HI AL / LO AL
Indoor humidity	HI AL / LO AL
Outdoor temperature	HI AL / LO AL
Outdoor humidity	HI AL / LO AL

HI AL = High alert / LO AL = Low alert

HI/LO alert setting

1. First, select an area (channel 1, 2, 3 or Indoor). Press the UP button repeatedly until the arrow indicator is at the desired position.
2. Press and hold ALARM button for approx. 3 seconds to enter the setting mode.
3. Press UP or DOWN button to change the value.
4. Press ALARM button to confirm and continue to the next setting.
5. Settings order: Temperature HI AL > Temperature LO AL > Humidity HI AL > Humidity LO AL

Enable/Disable HI/LO Alert

6. First, select an area (channel 1, 2, 3 or Indoor). Press the UP button repeatedly until the arrow indicator is at the desired position.
7. Press and hold ALARM button for approx. 3 seconds to enter the setting mode.
8. Press and hold ALARM button again for approx. 3 seconds to activate the temperature alarm.
9. Press ALARM button to confirm and continue to the next setting.

Note:

10. When ALERT alarm is on, the area and type of alarm that triggered the alarm will be flashing and the alarm will sound for 2 minutes.
11. Press SNOOZE/LIGHT button when alarm sounds to interrupt the alarm. The alarm will then start again after 2 minutes.

15 Clima indicator



1 COMFORT: Optimal (Temperature between 20-28°C and humidity between 40% and 70%)

2 DRY: Humidity >65%


3 WET: Humidity <45%

The clima indicator is a pictorial indication based on air temperature and humidity in an attempt to determine comfort level.

Note:

- Comfort indication can vary under the same temperature, depending on the humidity.
- There is no comfort indication when temperature is below 0° C (32° F) or over 60° C (140° F)

16 Trend arrow indicators



1 Rising

2 Steady

3 Falling

The temperature and humidity trend indicator shows the trends of changes in the forthcoming few minutes. Arrows indicate a rising, steady or falling trend.

17 Display brightness regulation

1. In normal display mode, press SNOOZE/LIGHT button, to activate the full display brightness for 10 seconds.
2. In mains adapter operation (DC 5V) the backlight remains always activated. The light sensor ensures that the brightness is automatically reduced in a dark environment.
3. **NOTICE! In battery mode the display brightness regulation is disabled.**

18 Technical data

Base station

Batteries: 3x AAA, 1.5 V

Power supply (optional): DC 5V 500 mA mains plug
Temperature measuring unit: °C / °F
Temperature measuring range: -9,9°C - 60°C (-14°F - 140°F)
Humidity measuring range: RH 20% - 95%
Time format: 12 or 24 hours
Dimensions: 117 x 136 x 25 mm (B x H x T)
Weight: 244 g

Remote sensor
Batteries: 2x AAA, 1.5 V
Radio controlled signal: DCF
Transmission frequency: 433 MHz
Maximum radio frequency power: under 10mW
Temperature measuring unit: °C / °F
Temperature measuring range: -50°C - 60°C (-58°F - 140°F)
Humidity measuring range: RH 20% - 95%

19 EC Declaration of Conformity

Hereby, Bresser GmbH declares that the equipment type with item number 7000024000000 : is in compliance with Directive: 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.bresser.de/download/7000024000000/CE/7000024000000_CE.pdf

20 Disposal



Dispose of the packaging materials properly, according to their type, such as paper or cardboard. Contact your local waste-disposal service or environmental authority for information on the proper disposal.



Do not dispose of electronic devices in the household garbage!

As per Directive 2012/19/EC of the European Parliament on waste electrical and electronic equipment and its adaptation into German law, used electronic devices must be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner.



Do not dispose of batteries and rechargeable batteries with the household waste. You are legally required to return used batteries and rechargeable batteries. After they are used, the batteries can be returned free of charge to our point of sale or to a nearby location (for example, retailers or municipal collecting points).

Batteries and rechargeable batteries are marked with a symbol of a crossed-out dustbin and the chemical symbol of the pollutant. "Cd" stands for Cadmium, "Hg" stands for mercury and "Pb" stands for lead.



Cd¹



Hg²



Pb³

21 Warranty

The regular guarantee period is 2 years and begins on the day of purchase. To benefit from an extended voluntary guarantee period as stated on the gift box, registration on our website is required.

You can consult the full guarantee terms as well as information on extending the guarantee period and details of our services at www.bresser.de/warranty_terms.

Inhaltsverzeichnis

1	Impressum	15
2	Gültigkeitshinweis	15
3	Zu dieser Anleitung	15
4	Teileübersicht und Lieferumfang	16
5	Display-Anzeigen	17
6	Vor der Inbetriebnahme	18
7	Stromversorgung herstellen	18
8	Manuelle Zeiteinstellung	19
9	Zeitzone einstellen	19
10	Weckrufeinstellung	19
11	Schlummerfunktion	20
12	Automatische Messwerteübertragung	20
13	Manuelle Messwertanzeige	20
14	Höchst-/Tiefstwert-Alarm	20
15	Klimaindikator	21
16	Trendpfeile	21
17	Helligkeit der Displayanzeige regulieren	22
18	Technische Daten	22
19	EG-Konformitätserklärung	22
20	Entsorgung	22
21	Garantie	23

1 Impressum

Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Germany

<http://www.bresser.de>

Für etwaige Gewährleistungsansprüche oder Serviceanfragen verweisen wir auf die Informationen zu „Garantie“ und „Service“ in dieser Dokumentation. Wir bitten um Verständnis, dass direkt an die Hersteller-Anschrift gerichtete Anfragen oder Einsendungen nicht bearbeitet werden können.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

© 2020 Bresser GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Die Reproduktion dieser Dokumentation – auch auszugsweise – in irgendeiner Form (z.B. Fotokopie, Druck, etc.) sowie die Verwendung und Verbreitung mittels elektronischer Systeme (z.B. Bilddatei, Website, etc.) ohne eine vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers ist nicht gestattet.

Die in dieser Dokumentation verwendeten Bezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen sind im Allgemeinen in Deutschland, der Europäischen Union und/oder weiteren Ländern waren-, marken- und/oder patentrechtlich geschützt.

2 Gültigkeitshinweis

Diese Dokumentation ist gültig für die Produkte mit den nachfolgend aufgeführten Artikelnummern:
7000024000000

Anleitungsversion: v0420

Bezeichnung dieser Anleitung:

Manual_7000024000000_ClimaTemp-Hygro-DLX_en-de_BRESSER_v042020a

Informationen bei Serviceanfragen stets angeben.

3 Zu dieser Anleitung




HINWEIS

Diese Bedienungsanleitung ist als Teil des Gerätes zu betrachten!

Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts aufmerksam die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für die erneute Verwendung zu einem späteren Zeitpunkt auf. Bei Verkauf oder Weitergabe des Gerätes ist die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer/Benutzer des Produkts weiterzugeben.

4 Teileübersicht und Lieferumfang



- | | |
|--|---|
| 1 SNOOZE/LIGHT Berührungssensor (Schlummerfunktion und temporäre Hintergrundbeleuchtung) | 2 Lichtsensor für Hintergrundbeleuchtung (Im Dunkeln wird die Helligkeit gedimmt) |
| 3 Display (Basisgerät) | 4 Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit |
| 5 Anzeigebereich für Kanal 1 (blau) Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit | 6 Anzeigebereich für Kanal 2 (gelb) Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit |
| 7 Anzeigebereich für Kanal 3 (orange) Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit | 8 Wandhalterung (Basisgerät) |
| 9 MODE-Taste | 10 ALARM-Taste (Weckrufeinstellung) |
| 11 SNOOZE/LIGHT-Taste (Schlummerfunktion und temporäre Hintergrundbeleuchtung) | 12 UP-Taste (Ausgewählten Kanal wechseln (Pfeilindikator) und Wertänderung aufwärts)) |
| 13 DOWN-Taste (Wahl der Temperatureinheit °C/°F und Wertänderung abwärts) | 14 MAX/MIN-Taste |
| 15 Batteriefach (Basisgerät) | 16 DC-Anschlussbuchse für Hohlstecker |
| 17 Standfuß ausklappbar | 18 Display (Funksensor) |
| 19 Wandhalterung (Funksensor) | 20 °C/°F Schiebeschalter (Wahl der Temperatureinheit) |

Lieferumfang


Basisgerät (A), 3 Stck. Funksensoren (B)

Erforderliche Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten):

Station: 3 Stck. Mignon-Batterien (1.5V, Typ AAA)

Sensor: 6 Stck. Mignon-Batterien (1.5V, Typ AAA)

5 Display-Anzeigen



1 Standard: Aktuelle Uhrzeit; Alarm: Weckzeit	2 Symbol für das Funksignal
3 Symbol für aktiven Weckruf	4 Wochentag
5 Tag und Monat	6 Trendpfeil
7 Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit	8 Anzeigebereich für Kanal 1 (blau) Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit
9 Anzeigebereich für Kanal 2 (gelb) Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit	10 Anzeigebereich für Kanal 3 (orange) Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit
11 Anzeigebereich Pfeilindikator	12 Batteriestandanzeige
13 Symbol Höchst- (MAX) oder Tiefstwert (MIN)	14 Klimaindikator (Optimal, trocken, feucht)
	15
	16
	17
	18
	19

15 Alarm-Symbol für hohe (HI AL) oder niedrige (LO AL) Temperatur oder Luftfeuchtigkeit

17 Gewählter Kanal vom Funksensor

19 Außenluftfeuchtigkeit (Funksensor)

16 Alarm-Symbol für Temperatur oder Luftfeuchtigkeit

18 Außentemperatur (Funksensor)

6 Vor der Inbetriebnahme



HINWEIS

Vermeidung von Verbindungsstörungen!

Um Verbindungsstörungen zwischen den Geräten zu vermeiden, sind die folgenden Punkte bei der Inbetriebnahme zu beachten.

1. Basisgerät (Empfänger) und Sensor (Sender) so nah wie möglich nebeneinander stellen/legen.
2. Stromversorgung für das Basisgerät herstellen und warten bis die Innentemperatur angezeigt wird.
3. Stromversorgung für den Sensor herstellen.
4. Basisgerät und Sensor innerhalb des effektiven Übertragungsbereichs aufstellen/betreiben.
5. Sicherstellen, dass Basisgerät und Funksensor auf den gleichen Kanal eingestellt sind.

Bei einem Batteriewechsel stets die Batterien sowohl im Basisgerät als auch im Sensor entfernen und in richtiger Reihenfolge wieder neu einsetzen, damit die Funkverbindung erneut aufgebaut werden kann. Wird eines der beiden Geräte über einen Netzstromanschluss betrieben, so muss auch für dieses bei einem Batteriewechsel kurzzeitig die Stromverbindung getrennt werden. Werden z.B. nur die Batterien im Sensor ausgetauscht, kann das Signal anschließend gar nicht oder nicht mehr korrekt empfangen werden.

Beachten Sie, dass die tatsächliche Reichweite von den jeweils verwendeten Baumaterialien der Gebäude sowie der jeweiligen Position der Basiseinheit und des Außensensors abhängt. Durch externe Einflüsse (diverse Funksender und andere Störquellen) kann sich die mögliche Reichweite stark verringern. In solchen Fällen empfehlen wir, sowohl für das Basisgerät als auch den Außensensor andere Standorte zu suchen. Manchmal reicht schon ein Verschieben um wenige Zentimeter!

7 Stromversorgung herstellen

Basisgerät

1. Batteriefachdeckel entfernen.
2. Batterien in das Batteriefach einsetzen. Dabei die korrekte Ausrichtung der Batteriepole (+/-) beachten.
3. Batteriefachdeckel wieder aufsetzen.
4. Warten bis Innentemperatur auf dem Basisgerät angezeigt wird.

HINWEIS! Alternativ ist auch ein Betrieb mittels Netzstrom (DC 5V) möglich. Dazu folgendermaßen vorgehen:

5. DC-Stecker in die Anschlussbuchse am Basisgerät stecken.
6. Netzstecker in die Steckdose stecken.
7. Das Gerät wird direkt mit Strom versorgt.
8. Warten bis Innentemperatur auf dem Basisgerät angezeigt wird.

HINWEIS! Beim Wechsel der Stromversorgungsart (Netzstrom oder Batterien) wird die Stromversorgung technisch bedingt kurzzeitig unterbrochen. Dabei gehen alle zuvor vorgenommenen Einstellungen verloren.

Funksensor

-
- Schrauben am Batteriefachdeckel mit einem geeigneten Kreuzschraubendreher entfernen und Batteriefachdeckel abnehmen.
 - Batterien in das Batteriefach einsetzen. Dabei die korrekte Ausrichtung der Batteriepole (+/-) beachten.
 - Kanal-Wahlschalter auf den gewünschten Kanal einstellen.

HINWEIS! Diese Wetterstation kann mit bis zu 3 Funksensoren betrieben werden. Jeder angeschlossene Funksensor muss auf einem anderen Kanal betrieben werden. Ist nur ein Funksensor angeschlossen, sollte dieser auf Kanal 1 betrieben werden.

- Batteriefachdeckel wieder aufsetzen und anschrauben.

8 Manuelle Zeiteinstellung


- MODE-Taste ca. 3 Sekunden drücken um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen.
- Die einzustellenden Ziffern blinken.
- UP- oder DOWN-Taste drücken, um den Wert zu verändern.
- MODE-Taste drücken, um die Eingabe zu bestätigen und zur nächsten Einstellung zu wechseln.
- Reihenfolge der Einstellungen: Jahr > Monat > Tag > Wochentag Sprache > 12-/24-Stunden-Modus > Zeitversatz > Stunden > Minuten
- MODE-Taste abschließend drücken, um Einstellungen zu speichern und den Einstellungsmodus zu verlassen.

9 Zeitzone einstellen

Um eine abweichende Zeitzone einzustellen, folgendermaßen vorgehen:

- MODE-Taste ca. 3 Sekunden drücken um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen.
- MODE-Taste mehrmals drücken bis im Display die Einstellung für den Zeitversatz 00 Hr (Time offset) angezeigt wird.
- UP- oder DOWN-Taste drücken, um die gewünschte Zeitabweichung in Stunden (-23 bis +23 Stunden) zu wählen.
- MODE-Taste abschließend drücken, um Einstellungen zu speichern und den Einstellungsmodus zu verlassen.

10 Weckrufeinstellung

- MODE-Taste drücken, um in den Einstellmodus für die Weckzeit zu wechseln. „AL“ wird statt der Sekunden angezeigt.
- UP-Taste drücken um den Alarm zu aktivieren oder deaktivieren. Bei aktiviertem Alarm erscheint das  Symbol auf dem Display.
- MODE-Taste etwa 3 Sekunden drücken, um in den Einstellungsmodus für die Weckzeit zu gelangen. Der erste einzustellende Wert blinkt.
- UP- oder DOWN-Taste drücken, um den Wert zu ändern.
- MODE-Taste drücken, um die Eingabe zu bestätigen und zur nächsten Einstellung zu wechseln.
- Reihenfolge der Einstellungen: Stunden > Minuten > Schlummerintervall (01-20 Minuten)
- MODE-Taste abschließend drücken, um Einstellungen zu speichern und den Einstellungsmodus zu verlassen.
- Bei Ertönen des Weckrufs eine beliebige Taste drücken, um den Alarm zu stoppen.

11 Schlummerfunktion

1. Bei Ertönen des Weckrufs die SNOOZE/LIGHT-Berührungstaste oben am Gerät oder die SNOOZE/LIGHT-Taste auf der Rückseite drücken, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Weckruf ertönt erneut nach 5 Minuten.
2. Beim Ertönen des Weckrufs eine beliebige andere Taste drücken, um den Weckruf bis zum erneuten Erreichen der eingestellten Weckzeit auszusetzen.
3. Wird keine Taste gedrückt, schaltet sich der Weckruf automatisch nach 2 Minuten ab.
4. Der Standardintervall von 5 Minuten für die Schlummerfunktion lässt sich im Weckzeiteinstellungsmodus ändern.

12 Automatische Messwerteübertragung

Sobald die Stromversorgung hergestellt wurde, beginnt die Basisstation mit der Anzeige der Messwerte für den Innenbereich. Die ersten vom Außensensor empfangenen Messwerte werden innerhalb von etwa 3 Minuten nach Inbetriebnahme angezeigt.

Wird kein Signal empfangen, folgendermaßen vorgehen:

UP-Taste ca. 2 Sekunden drücken, um den Empfang der Messwerte erneut zu initiieren.

13 Manuelle Messwertanzeige

1. MAX/MIN-Taste mehrmals drücken, um nacheinander die gespeicherten Werte anzuzeigen.
2. Reihenfolge der Anzeige: Aktuelle Werte > MAX (Höchstwerte) > MIN (Tiefstwerte)
3. MAX/MIN-Taste während der Höchst- oder Tiefstwertanzeige etwa 3 Sekunden gedrückt halten, um alle gespeicherten Werte unwiderruflich zu löschen.

14 Höchst-/Tiefstwert-Alarm

Mit dem Höchst-/Tiefstwert-Alarm (HI/LO) AL) können Sie sich über veränderte Wetterbedingungen informieren. Einmal aktiviert, ertönt ein Alarmsignal und die Signalleuchte blinkt, sobald ein eingestellter Wert erreicht wird. Unterstützte Bereiche und Alarmtypen:

Bereich	Verfügbare Alarm-Typ
Innentemperatur	HI AL / LO AL
Luftfeuchtigkeit (innen)	HI AL / LO AL
Außentemperatur	HI AL / LO AL
Luftfeuchtigkeit (außen)	HI AL / LO AL

HI AL = Höchstwert-Alarm / LO AL = Tiefstwert-Alarm

Höchst-/Tiefstwert-Alarm einstellen

1. Wählen Sie zuerst einen Bereich aus (Kanal 1, 2, 3 oder Innen). Drücken Sie dafür die UP-Taste mehrmals, bis der Pfeilindikator an der gewünschten Position ist.
2. ALARM-Taste für ca. 3 Sekunden drücken, um in den Einstellmodus zu gelangen.
3. UP- oder DOWN-Taste drücken, um den Wert zu verändern.
4. ALARM-Taste drücken, um die Eingabe zu bestätigen und zur nächsten Einstellung zu wechseln.
5. Reihenfolge der Einstellungen: Temperatur HI AL > Temperatur LO AL > Luftfeuchtigkeit HI AL > Luftfeuchtigkeit LO AL

Höchst-Tiefstwert-Alarm ein-/ausschalten

6. Wählen Sie zuerst einen Bereich aus (Kanal 1, 2, 3 oder Innen). Drücken Sie dafür die UP-Taste mehrmals, bis der Pfeilindikator an der gewünschten Position ist.
7. ALARM-Taste für ca. 3 Sekunden drücken, um in den Einstellmodus zu gelangen.
8. ALARM-Taste erneut für ca. 3 Sekunden drücken, um den Temperaturalarm zu aktivieren.
9. ALARM-Taste drücken, um die Eingabe zu bestätigen und zur nächsten Einstellung zu wechseln.

Hinweis:

10. Bei der Alarmauslösung blinkt die Anzeige des Bereichs, für den der Alarm ausgelöst wurde, und der Alarm ertönt für etwa 2 Minuten.
11. Beim Ertönen des Alarms können Sie die SNOOZE/LIGHT-Taste drücken, um den Weckalarm zu unterbrechen. Der Alarm ertönt dann nach 2 Minuten erneut.

15 Klimaindikator



1 COMFORT: Optimal (Temperatur zwischen 20-28°C und Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 70%)

2 DRY: Trocken (Luftfeuchtigkeit >65%)


3 WET: Feucht (Luftfeuchtigkeit <45%)

Der Klimaindikator ist eine bildliche Anzeige, die auf der Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit basiert, um das Komfortniveau zu bestimmen.

Hinweis:

- Die Komfortanzeige kann bei gleicher Temperatur unterschiedlich ausfallen, abhängig von der Luftfeuchtigkeit.
- Es gibt keine Komfortanzeige, wenn die Temperatur unter 0 ° C oder über 60 ° C liegt.

16 Trendpfeile



1 steigend

2 stabil

3 fallend

Der Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Trendindikator zeigt die Trends der Wetterveränderung für die kommenden Minuten an. Pfeile zeigen einen steigenden, gleichbleibenden oder fallenden Trend an.

17 Helligkeit der Displayanzeige regulieren

1. Im normalen Anzeigemodus die SNOOZE/LIGHT-Taste drücken, um die volle Displayhelligkeit für etwa 10 Sekunden zu aktivieren.
2. Im Netzbetrieb (DC 5V) bleibt die Hintergrundbeleuchtung immer aktiviert. Der Lichtsensor sorgt dafür das bei dunkler Umgebung die Helligkeit automatisch reduziert wird.
3. **HINWEIS! Im Batteriebetrieb ist keine Regulierung der Displayhelligkeit möglich.**

18 Technische Daten

Basisstation

Batterien: 3x AAA, 1.5 V

Stromversorgung (Optional): DC 5V 500mA Netzstecker

Temperatur-Maßeinheit: °C / °F

Temperatur-Messbereich: -9,9°C bis 60°C (-14°F bis 140°F)

Luftfeuchtigkeits-Messbereich: RH 20% - 95%

Zeitformate: 12 oder 24 Stunden

Maße: 117 x 136 x 25 mm (B x H x T)

Gewicht: 244 g

Funksensor

Batterien: 2x AAA, 1.5 V

Funksignal: DCF

Übertragungsfrequenz: 433 MHz

Maximale Sendeleistung: unter 10mW

Temperatur-Maßeinheit: °C / °F

Temperatur-Messbereich: -50°C bis 60°C (-58°F bis 140°F)

Luftfeuchtigkeits-Messbereich: RH 20% - 95%

19 EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Bresser GmbH, dass der Funkanlagentyp mit Artikelnummer 7000024000000 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EG-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.bresser.de/download/7000024000000/CE/7000024000000_CE.pdf

20 Entsorgung



Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie beim kommunalen Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.



Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet und können die Batterien nach Gebrauch entweder in unserer Verkaufsstelle oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgeben.

Batterien und Akkus sind mit einer durchgekreuzten Mülltonne sowie dem chemischen Symbol des Schadstoffes bezeichnet, "Cd" steht für Cadmium, "Hg" steht für Quecksilber und "Pb" steht für Blei.



Cd¹



Hg²



Pb³

21 Garantie

Die reguläre Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Um von einer verlängerten, freiwilligen Garantiezeit wie auf dem Geschenkkarton angegeben zu profitieren, ist eine Registrierung auf unserer Website erforderlich.

Die vollständigen Garantiebedingungen sowie Informationen zu Garantiezeitverlängerung und Serviceleistungen können Sie unter www.bresser.de/garantiebedingungen einsehen.

Service

DE AT CH BE

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise per E-Mail.

E-Mail: service@bresser.de
Telefon*: +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH
Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB IE

Please contact the service centre first for any questions regarding the product or claims, preferably by e-mail.

e-mail: service@bresseruk.com
Telephone*: +44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd
Suite G3, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
United Kingdom

*Number charged at local rates in the UK (the amount you will be charged per phone call will depend on the tariff of your phone provider); calls from abroad will involve higher costs.

FR BE

Si vous avez des questions concernant ce produit ou en cas de réclamations, veuillez prendre contact avec notre centre de services (de préférence via e-mail).

e-mail: sav@bresser.fr
Téléphone*: 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL
Pôle d'Activités de Nicopolis
260, rue des Romarins
83170 Brignoles
France

*Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique

NL BE

Als u met betrekking tot het product vragen of eventuele klachten heeft kunt u contact opnemen met het service centrum (bij voorkeur per e-mail).

e-mail: info@folux.nl
Teléfono*: +31 528 23 24 76

Folux B.V.
Smirnoffstraat 8
7903 AX Hoogeveen
Nederlands

*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met zich meebrengen.

ES PT

Si desea formular alguna pregunta sobre el producto o alguna eventual reclamación, le rogamos que se ponga en contacto con el centro de servicio técnico (de preferencia por e-mail).

e-mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es
Teléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU
c/Valdemorillo,1 Nave B
P.I. Ventorro del cano
28925 Alcorcón Madrid
España

*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del extranjero están ligadas a costes suplementarios.